



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-PCB-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva Chicajalaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0045-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 7: Pintado del muro exterior lado derecho del establecimiento.



Foto 8: Pintado de pared de 3 aulas por afuera.



Foto 9: Pintado de pared de 3 aulas por afuera.



Foto 10: Pintado de pared de 3 aulas por adentro.




Foto 11: Mantenimiento a porton de metal. Pintado de Portón de la escuela.




Foto 12: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas. 11 balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

