



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0046-43	FECHA:	15/06/2024



Foto1: Instalacion de balcones para ventanas de la escuela



Foto 2: instalacion de cunetas de concreto para desagüe enfrente de la escuela



Foto 3: instalacion de puertas para servicio sanitario de la escuela.




Foto 4: Instalacion de vidrios para ventanas de la escuela.



Foto 5: Trabajando el piso torta de cemento enfrente de la escuela.



Foto 6: trabajando la cubierta de lamina para el cambio de techo de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Director Centro Educativo Público		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---