



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR EL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-04-0046-43	FECHA:	07/07/2024




Foto1: Finalizacion balcones ya instalados en ventanas de las aulas.



Foto 2: Finalizacion de cunetas de concreto ya instalados para desagüe enfrente de la escuela.




Foto 3: Finalizacion de puertas ya instalacion para servicio sanitario.




Foto 4: Finalizacion de vidrios yas instalados.



Foto 5: Fianlizacion de repacion de piso torta de cemento ya realizado.




Foto 6. finalizacion de cubierta de lamina cambio de techo de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello de representante de la familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

