



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Calvario, Aldea Tuilelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0048-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Desinstalación de lámina Aulas Módulo 1, 3 Aulas



Foto 2: Instalación de cableado de Energía Eléctrica de 5 aulas y corredor



Foto 3: Desinstalación de 3 Tazas



Foto 4: Desinstalación de Pileta en mal estado



Foto 5: Recibimiento de balcones de hierro en ventanas en la escuela



Foto 6: Desinstalación de piso torta del corredor de aulas Módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Consejo Educativo
CANTÓN EL CALVARIO
ALDEA TUILELEN
COMITANCILLO, SAN MARCOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CANTÓN EL CALVARIO
ALDEA TUILELEN
COMITANCILLO, SAN MARCOS