



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Calvario, Aldea Tuilelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0048-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26 Módulo 1



Foto 2: Sustitución de focos ahorradores Módulo 1 y 2




Foto 3: Sustitución de 3 inodoros en los baños Módulo 2



Foto 4: Sustitución de Pila de cemento de 2 lavaderos en el corredor de la cocina



Foto 5: Fabricación e Instalación de balcones de hierro en ventana en la parte de atrás Módulo 2



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto en el corredor Módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo

