

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Vista Hermosa, Aldea Tuilelén, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0049-43	FECHA:	3/12/2024



Foto1: Sustitución de piso prefabricado por torta de concreto



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 3: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de canal pvc



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Mantenimiento de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL VISTA HERMOSA
CANTÓN VISTA HERMOSA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA TUILELEN
COMITANCILLO, S.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL VISTA HERMOSA
CANTÓN VISTA HERMOSA
DIRECCIÓN
ALDEA TUILELEN
COMITANCILLO, SAN MARCOS