

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Comitancillo                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón La Puerta, Aldea Tuimuj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-04-0050-43               | FECHA:                         | 30/09/2024                     |



Foto 1: Láminas de todo el edificio escolar .



Foto 2: Láminas en la parte frontal.



Foto 3: Pintura interior de todas las aulas, módulos de baños y bodegas.



Foto 4: Pintura exterior de la pared de todas las aulas.




Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Balcón para la Dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

