

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Puerta, Aldea Tuimuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0050-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Láminas de todo el edificio escolar.



Foto 2: Láminas en la parte frontal.




Foto 3: Pintura interior de la Dirección




Foto 4: Pintura exterior de la pared de todas las aulas.



Foto 5: Sustitución de vidrios de las aulas.



Foto 6: Balcón para la Dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del



[Firma]

Firma y Sello Director

