

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Puerta, Aldea Tuimuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0050-43	FECHA:	16/12/2024



Foto 1: sustitución de láminas de todo el edificio escolar.



Foto 2: sustitución de láminas en la parte frontal.



Foto 3: Pintura interior de la Dirección.



Foto 4: Pintura exterior de la pared de todas las aulas.



Foto 5: Sustitución de vidrios de las aulas del modulo uno.



Foto 6: instalacion de balcón para la Dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

