

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Hondo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0171-43	FECHA:	25/04/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P

