



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuichilupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0173-43	FECHA:	21/06/2024




Foto 1: Este es el avance del del trabajo del techo del edificio escolar.



Foto 2: Este es el avance del trabajo del piso de las aulas correspondientes.




Foto 3: Este es el avance del del trabajo del techo del edificio escolar.



Foto 4: Este es el avance de la colocación del cerámico del piso.



Foto 5: Este es el avance del del trabajo del techo del edificio escolar.



Foto 6: Este es el avance de la colocación del cerámico del piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo P. P. C.

