



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Molino Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0177-43	FECHA:	20/5/2024



Foto 1: Este modulo de baños no cuenta con mingitorio, por lo que un tasa se eliminará y se construirá un mingitorio de concreto.



Foto 2: Esta cocina escolar solo cuenta con pared. Gracias a esta ayuda se le colocará piso, ventanas, puertas, plancha, energía eléctrica, labadero y se techará.



Foto 3: La calda de aguas de sanitarios solo es de tabla, se va a construir de concreto (tapadera y su base de concreto)




Foto 4: El canal de este modulo, esta en malas condiciones, por lo que es necesario cambiarlos

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erika Guzmán C.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

