



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Molino Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0177-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Este modulo de baños no cuenta con mingitorio, por lo que una tasa se eliminó y se esta construyendo un mingitorio de concreto.



Foto 2: Esta cocina escolar solo cuenta con pared. Gracias a esta ayuda se esta colocando piso, ventanas, puertas, plancha, energia electrica, lavadero y se techará.



Foto 3: La calda de aguas y la tapadera de sanitarios solo es de tabla, se esta construyendo de concreto (tapadera y su base de concreto)



Foto 5: El canal de este modulo, estaba en malas condiciones, por lo que se estan cambiando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPR

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

