



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Molino Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0177-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: Este modulo de baños no contaba con mingitorio, por lo que una tasa se eliminó y se construyó un mingitorio de concreto.



Foto 2: Esta cocina escolar solo contaba con pared. Gracias a esta ayuda se le colocó: piso, ventanas, puertas, plancha, energía eléctrica, lavadero y su techo.



Foto 3: La calda y tapadera de aguas de sanitarios solo es de tabla, en este momento ya esta construido de puro concreto. (tapadera y su base de concreto)



Foto 5: El canal de este modulo, estaba en malas condiciones, por lo que fue necesario reemplazarlos por nuevos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---