



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALTIMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0180-43	FECHA:	14/10/2024



Foto1: Sustitución de techo




Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Mantenimiento de balcones



Foto 4: Reparación de torta de concreto




Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: Sustitución de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALTIMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0180-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Reparación de bajada de agua pluvial



Foto 2: Pintura en muros exteriores



Foto 3: Mantenimiento a puertas de servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de inodoros




Foto 5: Limpieza de fosa séptica



Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALTIMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0180-43	FECHA:	14/10/2024



Foto1: Sustitución de lámparas



Foto 2: Sustitución de focos ahorradores



Foto 3: Sustitución de plafoneras



Foto 4: Reparación de cableado electrico




Foto 5: Sustitución de accesorios de depósito de agua y reemplazo de rotas negras por un beige que estaba en bodega






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

