

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0186-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troqueleada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de inodoro



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte metal



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPF

Firma y Sello Director Centro Educativo