



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0186-43	FECHA:	13/12/2024



Foto1: Sustitución por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo 1.



Foto 2: Sustitucion de inodoros en modulos 1 y 2.



Foto 3: Sustitución de vidrios en el centro educativo.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal en modulo 1.



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada en el centro educativo.



Foto 6: Mantenimiento de Portones de metal en el centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

