

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tullelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0187-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Terminación de techado parte superior lado oeste.



Foto 2: Terminación de techo parte superior lado oeste.



Foto 3: Terminación lado frontal.



Foto 4: Terminación de ventana de metal más vidrio.




Foto 5: Terminación de pintura lado exterior.





Foto 6: Terminación de ventana de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tulelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0187-43	FECHA:	14/12/2024



Foto 1: Tejado de la Escuela parte superior lado oeste.



Foto 2: Tejado de la escuela parte superior lado este.



Foto 3: Tejado de la escuela parte frontal.




Foto 4: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio parte interior del aula de Primero B.



Foto 5: Pintura exterior del establecimiento.



Foto 6: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio parte interior del aula de Primero A.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA TULELEN
CONSEJO EDUCATIVO
COMITANCILLO, SAN MARCOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA TULELEN
DIRECCIÓN
COMITANCILLO, SAN MARCOS