



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedra de Fuego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0189-43	FECHA:	21/03/2024



Foto 1: Foto que evidencia el proceso del desmontaje del techo del edificio escolar de la escuela.



Foto 2: Proceso de la instalación del techado del Edificio Escolar de la escuela oficial Rural Mixta Aldea Piedra de Fuego.



Foto 3: Foto que evidencia el proceso de la construcción de las estufas mejoradas de la escuela.



Foto 4: Fotos que evidencian la construcción de las estufas mejoradas de la cocina escolar de la escuela.



Foto 5: Evidencias de la construcción del muro y las gradas de la cocina escolar de la escuela.



Foto 6: Avances del proceso del repello y cernido de la cocina escolar del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

