



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuixcajchis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0190-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Cambio de Chapa



Foto 2: Bajada de agua Pluvial



Foto 3: Sustitución de piso a cerámico




Foto 4: Pintura en Muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Sustitución de lámina troquelada aluzing

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

