

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

0018-07-01-029
versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-04-0191-43	FECHA	21/05/2021



Foto 1: ubicación de la Escuela



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelado aluzinc calibre 26 (14 pies)



Foto 4: sustitución de llave de chorro



Foto 5: instalación de pila



Foto 6: reparación de piso de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la CDP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

