

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRM 17.01.13  
VERSION 1

SITUACIÓN DE FICHIEROS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                            |                             |                               |                    |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO                     | COMTANCILLO        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | CASERIO EL PARAISO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 12-04-0181-43               | FECHA                         | 19/07/2021         |



Foto 1: ubicación de la Escuela




Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelado aluzinc calibre 26 (14 pies)



Foto 3: sustitución de chapas



Foto 4: sustitución de llave de chorro



Foto 5: instalación de pila



Foto 6: reparación de piso de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

*Carlos Antonio Gaitan*  
Firma y Sello del Presidente de la CPI



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo P. P. P.

