

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN LUIS COMITANCILLO, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-04-0193-43	FECHA	11/07/2016



Foto 1: Sustrucción de Puertas



Foto 2: Sustrucción de vidrios



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de canal de metal



Foto 5: Sustrucción de chapas



Foto 6: Sustrucción de accesorios de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-04-0193-43	FECHA:	11/07/2024



Foto 7: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimeneas y plancha de metal



Foto 8: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 9: Mantenimiento a portones de metal



Foto 10: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.