



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0193-43	FECHA:	11/07/2024



Foto 1: Sustrución de Puertas



Foto 2: Sustrución de vidrios



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrución de canal de metal



Foto 5: Sustrución de chapas



Foto 6: Sustrución de accesorios de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y sello Director Centro Educativo
--	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0193-43	FECHA:	11/07/2024



Foto 7: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 8: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 9: Mantenimiento a portones de metal



Foto 10: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

