

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuizacajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0195-43	FECHA:	13 de Diciembre de 2024



Foto 1. Mantenimiento a estructura de Puertas (reparacion y pintura)
Módulo 3



Foto 2. Pintura en muros exteriores e interiores. Módulo 3



Foto 3. Sustitución de Plancha en Cocina



Foto 4. Instalacion de accesorios en inodoros en módulo de baños



Foto 5. Fabricación e instalación de balcones. Módulo 2



Foto 6. Mantenimiento a barandas. Módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--