

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuixoque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0199-43	FECHA:	18/06/2024




Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA




Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA




Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA




Foto 5: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo

