



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xequiac, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204-0201-43	FECHA:	05/06/2,024



Foto 1: Instalacion de lamina troquelada calibre 26.



Foto 2: Instalacion de deposito de agua de 1,100 litros.



Foto 3: Preparacion de torta de piso de la escuela.



Foto 4: Instalacion del inodoro de fosa septica.



Foto 5: Mantenimiento de accesorios de sanitario.



Foto 6: Cambio de chapa nueva para puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

