



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xequiac, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204-0201-43	FECHA:	19/07/2024.



Foto 1: Techo de lamina terminada.



Foto 2: Instalacion de deposito de agua de 1,100 litros terminada.



Foto 3: Piso de torta de concreto terminado.



Foto 4: Inodoro de fosa septica instaladas.



Foto 5: Mantenimiento de accesorios de sanitario terminado.



Foto 6: Cambio de chapa nueva para puertas instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Director Centro Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo

