



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ FRONTERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0204-43	FECHA:	10/06/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS




Foto 4: sustitución de canales




Foto 5: sustitución de piso



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PILETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

