

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. Caserio Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Flores Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1172-43	FECHA:	26/11/2024



FOTO 1 La lamina antigua del techado ha sido desistalado.



FOTO 2 La plancha se esta remobiendo.



FOTO 3 Avance del muro perimetral del patio y jardin a mejorar.



FOTO 4 Las canaletas son estan siendo cambiadas



FOTO 5 Desinstalación de tres chapas viejas.



FOTO 6 4 inodoros sistituidos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

