



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiquiac, aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1225-43	FECHA:	8/07/2024



Foto No. 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc 26



Foto No. 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto No. 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto No. 4: Sustitución de piso de torta de concreto





Foto No. 5: Sustitución de barandas de metal



Foto No. 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiquiac, aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1225-43	FECHA:	8/07/2024



Foto 7: Sustitución de llave de chorro



Foto No. 8: Sustitución de focos ahorradores



Foto No. 9: Sustitución de plafoneras



Foto No. 10: Reparación de cableado eléctrico



Foto No. 11: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto No. 12: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiquiac, aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1225-43	FECHA:	5/07/2024



Foto 13: Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro
---	---

