



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tuquiac, aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1225-43	FECHA:	30/07/2024



Foto No. 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc 26




Foto No. 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada




Foto No. 3: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios



Foto No. 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto No. 5: Sustrucción de barandas de metal



Foto No. 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tuiquiac, aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1225-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 7: Sustitución de llave de chorro



Foto No. 8: Sustitución de focos ahorradores



Foto No. 9: Sustitución de plafoneras



Foto No. 10: Reparación de cableado eléctrico




Foto No. 11: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto No. 12: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para completar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiquiac, aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1225-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 13: Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de	
--	---

 Firma y Sello Director Centro	
---	---