

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Libertad, Aldea Tuililen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-2868-41	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción plancha nueva rural, incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Instalacion de chorros



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, sepillado, sujecion y aplicacion de pintura) a puertas de servicios sanitarios



Foto 5: pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del representante de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público