

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Libertad, Aldea Tuililen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-2868-41	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina del centro educativo.



Foto 2: Sustitucion de estufa rural, incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 3: Sustitucion de chorros.



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, sepillado, sujecion y aplicación de pintura) a puertas de servicios sanitarios



Foto 5: pintura en muros exterior e interiores.



Foto 6: Sustitucion de piso de tierra por torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales por el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo





 Firma y Sello Director Centro Educativo

