

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-3900-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Sustrucción de portón de metal, entrada principal a módulos I y II



Foto 2: Pintura en muros exteriores del establecimiento.



Foto 3: Reparación en muro perimetral de blok



Foto 4: Sustrucción de flipones, en el módulo I



Foto 5: Sustrucción de tablero de flipon, modulo I




Foto 6: Reparación de cableado eléctrico, para modulo I y II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. G. B. L.

Firma y sello del Presidente de la OPE



M. R. R. R. R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-3900-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 7: Sustitución de depósito de agua 1700 litros.



Foto 8: Sustitución de bomba de agua




Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas, módulo II



Foto 10: Repello en barandales, módulo II.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

