



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN LUIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA, SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204 5272 45	FECHA:	JUNIO /2024



Foto1: colocación de balcones a ventanales





Foto 2: sustitución de tendido eléctrico



Foto 3: pintura a paredes



instalación de cometa



Foto 5: Colocación de puertas a sanitarios




Foto 6: cambio o sustitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo