

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN LUIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA, SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-5272-45	FECHA:	17/07/2024




Foto 1: colocación de balcones a ventales




Foto 2: sustitución de tendido eléctrico





Foto 3: pintura a paredes



Instalación de cometa




Foto 5: Colocación de puertas a sanitarios




Foto 6: cambio o sustitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA
[Firma]
Consejo Educativo
Aldea San Luis
Comitancillo, San Marcos

Firma y Sello Director
[Firma]
DIRECCIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNOLÓGICA
ALDEA SAN LUIS
COMITANCILLO, S.M.
Escuela Pública