

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sibinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0009-43	FECHA:	13/05/2024




Foto 1: Sustrucción de Lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por Estructura metálica




Foto 3: Sustrucción de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 3: Sustrucción sanitarios mas accesorios



Foto 5: Fabricación de puertas de metal para baños.




Foto 6: Repello en muro, sustitucion de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

N. V. T.

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público