



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca Mubil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0010-43	FECHA:	18/05/2024



Foto1: Se puede observar que la escuela empieza a cambiar con los balcones.



Foto 2: Podemos observar que cada día el trabajo va avanzando, gracias al trabajo de los padres de familias y apoyo de los docentes.



Foto 3: En esta fotografía se observa como va cambiando el edificio con la pintura nueva, esto con el apoyo de los padres de familia.



Foto 4: En esta otra parte se evidencia el cambio y el mejoramiento al edificio escolar.



Foto 5: Podemos observar el patio esta teniendo un avance significativo.



Foto 6: En esta parte se está visualizando un cambio diferente con la ayuda de los padres de familia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

