



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca Mubil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0010-43	FECHA:	19/07/2024



Foto1: Se puede observar que la escuela se encuentra renovada con las ventanas balconeadas, le da una vista espectacular y las ventanas están reforzadas.



Foto 2: Podemos observar que con los balcones el establecimiento esta seguro y le dan un ambiente agradable y los niños pueden jugar sin temor a que algún vidrio se quebre.



Foto 3: En esta fotografía se observa que con la pintura ha quedado mejor, puestoque con la lluvia se había deteriorado, ahora vemos una vista diferente.



Foto 4: En esta otra parte se evidencia el cambio con la pintura.



Foto 5: Podemos observar el patio con un ambiente agradable.



Foto 6: En esta parte podemos observar que los niños y niñas cuentan con un patio de recreación agradable y pueden desplazarse sin ningún inconveniente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y no se pierden de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

