

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exial Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0013-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Sustitución muro perimetral 10 mts.



Foto 2: Sustitución muro perimetral 30 mts.



Foto 3: Sustitución muro perimetral 30 mts.




Foto 4: Sustitución muro perimetral 50 mts.



Foto 5: Sustitución muro perimetral 20 mts.



Foto 6: Sustitución muro perimetral 50 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

