

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacchilón, Aldea Chilive
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0017-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: reconstrucción reparación de losa



Foto 2: preparación para fundición losa de patio



Foto 3: construcción de plancha para ubicación de pila



Foto 4: levantamiento de estufa rural



Foto 5: trabajo para reconstrucción de estructura de servicio sanitario



Foto 6: preparación para fundición losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.

<i>Ovidio Scler</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Directivo de la Dirección de Educación Pública
---	---