



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chisnán, San miguel Ixtahuacán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0020-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Sustrucion de flipones, para la planta baja del establecimiento



Foto 2: Sustrucion de estufa rural completa, para la cocina del establecimiento



Foto 3: Inpermeabilizacion de losa para dos aulas del primer nivel



Foto 4: Sustrucion de piso ceramico para dos aulas del primer nivel




Foto 5: Repello en muro, para dos aulas del primer nivel



Foto 6: Cernido en muro, para dos aulas del primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

