

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Pareje El Pito, Aldea Subchal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0023-43	FECHA:	15 de Abril de 2024




Foto 1: Reparación de muro de contención EORM del Paraje El Pito, Aldea Subchal.




Foto 2: Reparación de muro de contención EORM del Paraje El Pito, Aldea Subchal.



Foto 3: Reparación de muro de contención EORM del Paraje El Pito, Aldea Subchal



Foto 4: Reparación de muro de contención EORM del Paraje El Pito, Aldea Subchal.



Foto 5: Reparación de muro de contención EORM del Paraje El Pito, Aldea Subchal.




Foto 6: Reparación de muro de contención EORM del Paraje El Pito, Aldea Subchal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

