

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio de los Altos
ESTABLECIMIENTO:	12-05-0031-43	FECHA:	24/05/2024



Foto1: Mejoramiento de drenaje y cocina escolar.



Foto 2: Sustitución de de pintura en muros, interiores y exteriores.



Foto 3: Mejoramiento de barandas



Foto 4: Sustitución de cubierta de lámina



Foto 5: Sustitución de puertas



Foto 6: Mejoramiento de red eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello representante de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público