

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Arenal, Aldea La Patria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0032-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de piso de tierra por piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de piso de torta de cocreto (Por piso de cemento líquido)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Arenal, Aldea La Patria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0032-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Sustrucción de piso líquido (por piso antideslizante en los baños)



Foto 8: Sustrucción de piso de cemento líquido (Dirección y 2 módulos)



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores (6 módulos y Dirección)



Foto 10: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a las puertas de los servicios sanitarios.



Foto 11: Sustrucción de inodoro y sustrucción de azulejo



Foto 12: Sustrucción de lámparas tipo Led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Arenal, Aldea La Patria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0032-43	FECHA:	30/09/2024



Foto13: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal (Chapa 18, con diseño para proteger del exterior) comedor escolar .



Foto 14: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas (en servicios sanitarios)



Foto 15: Sustitución de chimenea de metal por ladrillo

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público