

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Arenal, Aldea La Patria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0032-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 7: Sustrucción de piso líquido (por piso antideslizante en los baños)



Foto 8: Sustrucción de piso de cemento líquido (Dirección y 2 módulos)



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores (6 módulos y Dirección)



Foto 10: Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a las puertas del servicios sanitarios.



Foto 11: Sustrucción de inodoro y sustrucción de azulejo



Foto 12: Sustrucción de lámparas tipo Led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

