

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chimbatz, Aldea Máquivil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0058-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños.



Foto 2: Sustitución de piso o torta de concreto



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 4: Reparación de muro de Contención.



Foto 5: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo y caja de registro



Foto 6: Pintura en muros, interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Rebeca Alvaro Mejía Lopez
 Firma y sello del Presidente de la OPF



DIRECCIÓN

[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chimbatz, Aldea Máquivil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0058-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 7: Sustitución de estufa rural



Foto 8: Repello en muros y reparación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Rebeca Clivio María López
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público