



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	San Miguel Ixtahucán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial de Párvulos cabecera Municipal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cabecera Municipal San Miguel Ixtahucán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-05-0212-42	FECHA	30/05/2024



Foto 1: se sustituyo pared de lamina por pared de block



Foto 2: proceso de finalizacion de las paredes de block




Foto 3: proceso de repeyo de paredes



Foto 4: finalizacion de repeyo de paredes



Foto 5: proceso de sustitucion de plancha de concreto



Foto 6: proceso de sustitucion de piso ceramico de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe registrar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público