



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahucán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos, cabecera Municipal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, San Miguel Ixtahucán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0212-42	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: paredes de blok finalizadas con su respectivo repello



Foto 2: instalacion de puerta




Foto 3: instalacion de ventana y finalizado



Foto 4: finalizacion de la instalacion del techo



Foto 5: proceso de instalacion y finalizacion de la energia electrica



Foto 6: proceso de finalizacion de la estufa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

